

## SCHLECHTER VERLAUF

VTM Nr. 2701

Ausgabe vom 17.04.2018  
Ersetzt Ausgabe 07.06.2016

---

### Mögliche Ursachen

- Verdünnertyp nicht den Umgebungsbedingungen entsprechend ausgewählt.
- Objekt- und Umgebungstemperaturen (Sommer / Winter)
- Luftfeuchte (speziell bei Wasserlacken)
- Objektgrösse, Objektform
- Ungünstige Luftströmungen (Durchzug, Zu- / Abluft)
- Applikationsviskosität
- Einstellung des Spritzgerätes (Düse, Luft-Material-Druck)
- Applizierte Nassfilmschichtdicke (Auftragsmenge)

### Verhütung / Behebung

- Verarbeitungsangaben im Produktemerkblatt beachten.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.