
TYP BARVY	Vodou ředitelná, matná akrylátová disperzní barva pro použití v interiéru.
	Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1.
POUŽITÍ	Barvu lze aplikovat na nové i dříve natřené vnitřní stěny a stropy z betonu, omítky, tmelu, cihel nebo stavebních desek, pokud je požadován odolný matný povrch. Nepoužívejte na dveře, okna a nábytek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 38 % objemových.
Těkavé organické látky (VOC)	EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.
Praktická vydatnost	Dříve natřený povrch 7 - 10 m ² /l Tmel a dřevovláknitá deska 5 - 8 m ² /l Beton a omítka 4 - 7 m ² /l.
Hustota	Přibližně 1,3 g/ml.
Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50% - bezprašný - přetíratelný - vhodný pro tapetování	½ h 1 h po 24 hodinách Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
Ředidlo, čištění	Voda. Zařízení ihned po použití umyjte teplou vodou.
Stupeň lesku	Matný.
Odstíny	Báze 1a 3, které se tónovat tónovacími pastami do světlých odstínů podle interiérových barevných karet. Off-white T1327 (TC-8168).
Omyvatelnost a odolnost proti opotřebení	Natřený povrch je odolný proti opotřebení. Odolnost proti drhnutí za mokra, třída 2 podle EN 13300 (ISO 11998). Vydrží více než 5 000 kartáčování, SFS 3755.
Balení	Báze 1: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Báze 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Off-white T1327 (TC-8168): 18 l.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.
Dříve natřené povrchy omyjte čisticím prostředkem RENSA SUPER.
Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte brusný prach.
Nerovnosti na povrchu vyhladte vhodným tmelem z řady SILORA. Zaschlý tmel přebruste a odstraňte prach.

Základní nátěr

Ocelové povrchy se opatřete antikorozní barvou FERREX AQUA.
Pozinkované povrchy natřete barvou TREND 7.
Ostatní povrchy natřete barvou TREND 7 nebo TREND 3.

Aplikace

Před použitím barvu důkladně promíchejte.
Barvu lze v případě potřeby ředit vodou.
Aplikujte jednou nebo dvakrát štětcem, válečkem nebo airless metodou.

Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace a schnutí urychluje proces schnutí.

Pokyny k údržbě

Konečné formování filmu trvá za normálních okolností přibližně 4 týdny, poté dosáhne konečné tvrdosti a odolnosti. Předtím je třeba povrch pečlivě ošetřit.

Natřený povrch lze snadno čistit. Při čištění použijte vlhký hadřík, měkkou houbu nebo podobné prostředky. Vyhněte se používání kartáče nebo drsných abrazivních prostředků.

Skladování

Nesmí zmrznout.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
