

TECHNISCHES DATENBLATT

4 20-06-2018

TEKNOCRYL AQUA 2731-800

Lufttrocknender Topcoat 2731-28

Theoretische Ergiebigkeit (m²/l)

TYP TEKNOCRYL AQUA 2731-800 ist ein lufttrocknender, wasserverdünnbarer Topcoat.

VERWENDUNG Topcoat für grundierte Oberflächen.

SPECIELLE EGENSKABER Gibt eine glänzende Oberfläche, die elastisch, wetterbeständig und glanzbeständig

ist. Ist beständig gegenüber Öl und Wasser.

TECHNISCHE DATEN

Festkörpervolumen 35 ±2 % abhängig von Base

Flüchtige organische

Verbindungen (VOC) 25 ±5 g/l abhängig von Base

Empfohlene Schichtdicke und theoretische Ergiebigkeit

Trockenfilm (µm) Nassfilm (µm)

50-60 145-170 6-7

Viele Eigenschaften der Farbe verändern sich beim Auftragen von zu dicken Schichten, und deshalb ist es empfehlenswert, das Produkt nicht höher als die

doppelt empfohlenen Schichtdicke aufzutragen.

Praktischer Verbrauch Der Verbrauch hängt u.a. von der eingesetzten Arbeitsmethode, der Beschaffenheit

der zu streichenden Fläche sowie beim Spritzen vom Grad des Oversprays ab.

Trockenzeit bei +23 °C/50 % RH

- flash off 30 Min.

Trockenzeit bei +23 °C/50 % RH 4 Stunden

- überlackierbar

mit sich selbst		
	+15 °C	+23 °C
min.	12 Stunden	4 Stunden
max.	-	-

Die Werte hängen von den Trockenzeiten ab, und können abhängig von

Schichtdicken und Trocknung variieren.

Verdünner Wasser.

Reinigung Wasser mit Zusatz von TEKNOCLEAN 6480-00.

Glänzend.

Farbton Gehört zum TEKNOCOLOR-Abtönsystem.

Grundierung TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3-01, TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2786,

TEKNOCRYL AQUA 2780, TEKNOCRYL AQUA 2750.

SICHERHEITSDATEN Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung

Alle Verunreinigungen, die die Oberflächenvorbereitung und das Auftragen der Farbe erschweren können, sowie auch wasserlösliche Salze, sind mit Methoden für Schmutz- und Fettentfernung zu entfernen. Die Oberflächen sind je nach Material in folgender Weise vorzubereiten:

ALTE, ÜBERLACKIERFÄHIGE OBERFLÄCHEN: Verunreinigungen, die das Auftragen behindern (z.B. Fette und Salze), entfernen. Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein. Alte Farboberflächen, die das maximale Überlackierungsintervall überschritten haben, sollen zusätzlich aufgeraut werden. Vorbehandlung von beschädigten Teilen muss entsprechend den Anforderungen der Oberflächen- und Instandhaltung für Farben ausgeführt werden.

Der Ort und die Zeit der Vorbereitung sind so zu wählen, dass die vorbereitete Fläche nicht schmutzig oder feucht wird, vor der nachfolgenden Oberflächenbehandlung.

Reinigung von Spritzausrüstung vor dem Auftragen

- 1. TEKNOCLEAN 6480-00
- 2. Wasser

Auftragungsverhältnisse

Die Oberfläche muss trocken sein. Während der Auftragung und des Härtens muss die Temperatur der Farbe, Oberfläche und Luft über 15 °C, und die relative Luftfeuchtigkeit unter 70 % sein.

Auftragsdaten

Farbe vor Gebrauch sorgfältig umrühren.

Die Farbe wird durch konventionelles Spritzen oder Airless Spritzen aufgetragen. Düsengröße 0,009-0,013 für Airless Spritzen einsetzen.

Beachten dass, die Druckluft sauber ist, und dass, die Pumpe kein Schmieröl beinhaltet. Wasser oder Ölabscheider verwenden. Die Farbe in einer gleichmäßigen Schicht bis auf die gewünschte Schichtdicke auftragen.

Spritzkabine

Für das Auswählen von geeigneten Additiven für Spritzkabine mit Wasserwänden bitte den Hersteller von diesen Chemikalien kontaktieren. Unterschiedliche Typen von wasserbasierten Farben fordern oft unterschiedliche Additiven, und müssen deshalb von Mal zu Mal festgelegt werden.

Trocknungsverfahren

Wasser und die filmbildenden Mittel müssen von der Oberfläche, die mit einer wasserbasierten Farbe behandelt ist, ganz verdampft sein, ehe sie Feuchte und Kälte ausgesetzt werden. Behandelte Teile müssen bei normaler Ventilation im Innenbereich bei Temperaturen von min. + 20 °C für mindestens 40 Stunden aufbewahrt werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht über 60 % sein, und die Temperatur darf nicht unter +15 °C sein. Höhere Luftfeuchtigkeit verringern die Verdampfung und verlängert damit die Trockenzeit. Dies kann durch höhere Temperaturen und/oder Ventilation vermieden werden.

Höhere Temperatur resultiert im erhöhten Sättigungspunkt des Wassers in der Luft, und die erhöhte Luftzirkulation entfernt das Wasser schneller.

SONSTIGES

Lagerbeständigkeit: Siehe Etikett.

Muss in dicht schließender Verpackung gelagert werden.

Produkt frostfrei lagern.

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website www.teknos.com zur Verfügung.