

TOOTEKIRJELDUS 561

10 23.12.2015

PUUPOHJA

ALKÜÜDKRUNT

VÄRVITÜÜP

Alküüdõlivärv puit-, laastplaat- jne pindade kruntimiseks välistingimustes.

KASUTAMINE

Puitseinad, välisüksed ja muud väljas olevad puitpinnad, kui need värvitakse üle dispersioon- või alküüd- või õlivärvidega.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS

Ca 60 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 300 g/l. Toote LOÜ: max 300 g/l.

ÜHENDID

(LOÜ)

PRAKTILINE KULU

8-10 m²/l

TIHEDUS

Ca 1.4 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

50%

-puutekuiv

6 h

-ülevärvitav

16 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

Kui värvitakse PUUPOHJA kruntvärviga kaetud pindasid dispersioonvärvidega, siis järgitakse nende värvide kasutusjuhendeid.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

LÄIGE

Poolmatt.

VÄRVITOONID

Valge

Võib toonida välisvärvikaardi heledatesse toonidesse.

Toonitäpsus ei ole täielik.

PAKENDID

0,9L, 2,7L, 9L

OHUTUSTEAVE

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejäägid, pritsimisjäägid, määratud kaltsud jne säilitada tuleohutus kohas, õhukindlalt suletud nõudes. Jäätmed võib ka põletada. Vette uputamine on samuti soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Värvimata pinnad tuleb töödelda võimalikult kiiresti. Pinnad puhastatakse lahtisest puidukiududest, mustustest ja tolmust ning töödeldakse vajaduse korral RENSA FACADE CLEANER fassaadipesuainega. Siis pintseldatakse pinnad üle värvitu puidukaitsekrundiga WOODOX BASE.

Varem värvitud puitpindadelt eemaldatakse lahtine või halvasti kinni olev värv, lahtised puidukiud ja saaste. Seejärel pestakse pinnad RENSA FACADE CLEANERiga. Halvas seisukorras olevad puitosad vahetatakse välja. Paljad puitpinnad krunditakse värvitu puidukaitsevahendiga WOODOX BASE.

PUUPOHJA kantakse ainult ülalpool esitatud eeltöötlusjuhendi kohaselt töödeldud paljastele puitpindadele, mitte vanale värvipinnale.

Paljad metallpinnad puhastatakse lahtisest roostest, rasvast ja saastest, harjatakse terasharjaga ning krunditakse kruntvärviga FERREX.

VÄRVIMINE

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt.

Värv kantakse pindadele pintsli, värvimisharja, rulli või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus võib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
