
TOOTEKIRJELDUS 1785

2 23.12.2015

HELO 15

MATT SPETSIAALLAKK

**VÄRVITÜÜP
KASUTAMINE
ERIOMADUSED**

HELO 15 on kiirestikuivav hea kulumiskindlusega uretaanalküüdlakk. Lakk sobib kasutamiseks kõigil puitpindadel sise- ja välistingimustes. Läge: matt.
HELO 15 moodustab kõva ja samal ajal elastse kihi, mis kestab kulumist ja lööke. Lakk talub pesuaineid, rasvu ja õlisid. Kasutuskohtadeks on näiteks laudisused, mööbel ja muud puitpinnad, mis vajavad vastupidavat lakikihti.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 50 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**10-14 m²/l**TIHEDUS**

0,9 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

1 h

-puutekuiv

6 h

-ülevärvitav

16 h

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

LÄIGE

Matt

VÄRVITÖONID

Värvitu. Lakk kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi (poolläbipaistvad toonid).

PAKENDID

Värvitu: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määrduvad lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pese lakitud pinnad RENSA SUPER maalripesuga. Matista vanad tugevasti pinna küljes olevad lakikihid. Lahtised ja nõrgalt kinnitunud kihid tuleb eemaldada kaabitsa või värvieemaldiga. Võib kasutada ka fööniga kuumutamist. Sel juhul tuleb pinnad pärast lihvida ja eemaldada lihvimistolm.

Välistingimustesse jäävad objektid tuleb enne lakkimist töödelda WOODEX BASE kruntimmutiga. Lihvi pind enne lakkimist ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korrallikult kuni põhjani läbi. Kasuta kruntimiseks alati täisläikivat HELO 90 lakki ja vedelda seda TEKNOSOLV 1621-ga 20%. Tee vahelihv ja eemalda lihvimistolm enne pinnalakkimist.

Laki lahjendamata HELO 15-ga 1-3 kihti. Tee kihtide vahel vahelihv ja eemalda lihvimistolm.

Kanna lakk pinnale laia lakipintsliga.

Lakkimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.

VÄRVIMISTINGIMUSED

NB! Välistingimustes soovitatakse kasutada toonitud lakki.

Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10°C ja õhu suhteline niiskus alla 8+0%.

HOOLDUSJUHISED

Lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse u 3-4 nädalaga. Enne seda tuleks pinda käidelda ettevaatlikult. Valmis pinda võib puhastada niiske pesulapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuvahendit. Väga määrdunud pindade pesuks võib hiljem kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

LADUSTAMINE

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusel. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
