

TEHNIČNI LIST 1700

WOODEX HARDWOOD OIL

29.12.2015

Rjavo olje za les

| | |
|---|--|
| OPIS BARVE | Olje na osnovi topil za zunanjo uporabo. |
| UPORABA | Uporablja se za površinsko zaščito novega in obledlega trdega lesa, toplotno obdelanega lesa kot tudi za tik, hrast in mahagonij. Rjavo olje trdemu lesu povrne originalno nianso. Tipični objekti so vrtno pohištvo, pomoli, ograje, lestve in vrata. Les štiti pred sušenjem, pokanjem in umazanijo. Optimalno vzdržljivost lesa dosežemo z letno obnovo premaza WOODEX HARDWOOD OIL. Ni primerno za rastlinjake, tople grede ali zavetišča za živali. |
| Suha snov | ~ 35 % volumsko |
| Hlapne organske spojine (HOS) | Produkt ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah. |
| Teoretična poraba | Žagan les 5 - 8 m ² /l Obrušen les 8 - 10 m ² /l |
| Specifična teža | ~ 0,85 g/ml |
| Čas sušenja, +23°C | |
| -suh na otip | Po 8 urah |
| -suh | Po 16 urah |
| | Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih |
| Čiščenje, redčenje | Uporablja se brez redčenja. Orodje operite takoj po uporabi z TEKNOSOLV 1621 (nafta). |
| Končni izgled | Premaz se vpije v les in ne tvori vidnega filma. |
| Barve | Rjavi in v spreju brezbarven |
| Vremenska obstojnost | Površine, ki so izpostavljene, je potrebno obnavljati vsaj 1x letno. |
| Pakiranje (različna pakiranja glede na države) | Rjavi: 0,5 L, 1L in 500 ml sprej Brezbarven: 0,5 L |

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list. **OPOZORILO!** Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine**

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah.
Sperite umazane ali plesnive površine z RENZA TERRACE čistilom.
Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši.
Odstranite vse stare premaze pred oljenjem.

Nanos barve

Pred uporabo barvo dobro premešajte. To večkrat ponovite med samo aplikacijo. Olje nanesite s čopičem, potapljanjem ali gobico. Ponavljajte toliko časa, dokler na površini ne ostane olje. Ostanek olja po 30 minutah obrišite s krpo.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Relativna vlažnost lesa mora biti pod 20 % glede na težo lesa. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo.