

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ INFRALIT

Инструкция по хранению и применению

Хранение и транспортировка

- Порошковые краски должны храниться в сухом прохладном помещении с максимальной температурой 25 °С. Необходимо принимать меры по обеспечению требуемого температурного режима в жаркое время года. Избегайте хранения порошковых покрытий в непосредственной близости от источников отопления или нагрева в машинах и в складских помещениях. Не храните порошковые краски в зоне прямого воздействия солнечных лучей.
- Порошковые покрытия с низкотемпературным режимом полимеризации (высокореактивные продукты) необходимо хранить в прохладных помещениях.
- Избыточное тепло может привести к "спеканию" порошка, что, в свою очередь, может вызвать проблемы в процессе распыления и образование дефектов на поверхности нанесенного покрытия.
- Не складировать большие тяжелые пакеты с порошковой краской друг на друга.

Условия применения

- Рекомендуемая влажность для хранения и использования порошковых красок составляет 40–60%.
- Максимальное рекомендуемое количество рекуперированной порошковой краски (кроме металлик), которое может быть смешано с новой краской и повторно использовано – не более 50%. Если в процессе распыления возникают сложности, необходимо добавить больше новой краски. Оптимальное соотношение смешивания новой и рекуперированной краски зависит от используемого оборудования и типа краски.
- Будьте аккуратны при использовании порошковых красок. Пыль от порошковых красок не должна загрязнять производство. Не допускайте попадания сторонних примесей в порошковые краски. Всегда закрывайте контейнеры/емкости с краской в перерывах между использованием, чтобы не допустить попадания посторонних веществ.
- Используйте средства индивидуальной защиты, обращайте внимание на информацию на этикетке и следуйте требованиям безопасности, указанным в паспорте безопасности продукции.
- Порошковые краски, которые хранились на протяжении долгого времени, более спрессованы по сравнению с недавно произведенной продукцией, поскольку воздух, находящийся между частицами краски, постепенно выходит. Такие краски необходимо встряхивать перед использованием.
- Следите за сроком хранения/сроком годности, указанным на этикетке. Мы не гарантируем качество порошкового покрытия в случае его использования после истечения срока годности.

Очистка оборудования

- Рекомендуется производить очистку окрасочной камеры хотя бы 1 раз за смену в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, чтобы предотвратить образование комков порошка.
- Для очистки установок нанесения порошковых красок и рекуперированного оборудования применяется порошковая краска INFRALIT EP/PE 8081-98.