

## Informasjon om obligatorisk merking for produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02

Når et produkt er blitt behandlet med trekonserveringsmiddel og det kreves biocide egenskaper (beskyttelse mot sopp som bryter ned eller misfarger tre) må anvisningene, som er i samsvar med det nye europeiske biocidproduktdirektivet, og som trer i kraft 1. September 2013, følges:

Fra 1. juli 2024 kan ikke overflatebehandlingsprodukter som inneholder propikonazol selges til bruk i produksjon av møbler og lekeapparater.

Personer som er ansvarlig for salg av behandlede produkter som dører og vinduer skal merke slike produkter med den informasjonen som er angitt her for AQUA PRIMER 2907-02 i FAKTABLADET under.

Merkingen skal være klart synlig, lett leselig og ha en egnet varighet. Når det er nødvendig på grunn av størrelsen av et behandlet produkt skal merkingen være trykt på innpakningen, brukerveiledningen eller på garantien.

For ytterligere informasjon bes du se Biocides Regulation, 528/2012 Artikkel 58, del 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF>

## FAKTABLAD for AQUA PRIMER 2907-02 behandlede produkter

Dette produktet er behandlet med trepreservering: (Regulert av Biocides Regulation 528/2012, PT8)	AQUA PRIMER 2907-02
a) Produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02 inneholder:	Biocider godkjent for produkttype 8
b) Produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02 er beskyttet mot:	Sopp som bryter ned eller misfarger tre
c) Produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02 inneholder følgende biocider:	Propiconazole, IPBC
d) Produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02 inneholder følgende nanomaterialer:	-
Impregneringsmiddelet AQUA PRIMER 2907-02 er produsert av:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tlf.: +45 76 93 94 00

### e) Spesielle forholdsregler for produkter behandlet med AQUA PRIMER 2907-02:

For å verne organismer som lever i vann må behandlet virke ikke brukes nær vann (elver, bekker, sjøer etc.).

Treoverflaten må være behandlet med lakk eller maling. Vedlikeholdsmaling må utføres med jevne mellomrom.