

SUPERLATEKSI

универсальная водно-дисперсионная краска для внутренних работ

Тип продукта	Водно-дисперсионная матовая полиакриловая краска для внутренних работ.
Применение	Для окрашивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, включая фасонное литьё, кирпичную кладку, листовые строительные материалы и плиты, оцинкованные короба и воздуховоды вентиляционных систем без предварительного грунтования. Краской SUPERLATEKSI также можно окрашивать загрунтованные металлические поверхности, включая радиаторы отопления, загрунтованные и/или зашпатлеванные древесно-стружечные плиты и другие изделия из древесины. SUPERLATEKSI можно наносить поверх старых прочных покрытий из масляных, алкидных и водно-дисперсионных красок в качестве ремонтного покрытия.

Технические данные

Теоретический расход	Теоретический расход составляет 8-10 м ² /л на гладкие поверхности на 1 слой. При окрашивании впитывающих, грубо обработанных и фактурных поверхностей расход может увеличиться.
Время высыхания	При температуре около 20°C и нормальной влажности окрашенная поверхность высыхает «на отлип» за 30 минут. Следующий слой можно наносить не ранее, чем через 1-2 часа. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность сушки необходимо увеличить.
Цвет и колеровка	Материал SUPERLATEKSI выпускается в виде базовых красок PM1 и PM3, колеруемых по таблице цветов для внутренних работ пастами TEKNOMIX. Краску SUPERLATEKSI PM1 можно применять колерованной и в качестве белой, краску базы PM3 следует применять только колерованной. Окончательный цвет и вид покрытие приобретает через сутки.
Способ нанесения и инструменты	Краску SUPERLATEKSI можно наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем с соплом 0,015"-0,019". Тщательно перемешивайте краску до и во время работы. При нанесении краски кистью или валиком, а также при окрашивании впитывающих поверхностей мы рекомендуем нанести краску в 2 слоя. Для нанесения первого слоя материал можно разбавить водой до 10% по объёму. Для очистки инструментов используйте тёплую воду с моющим средством.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности и лакирование

Новую древесину необходимо отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль.

Нанесите один слой грунтовки FUTURA 3 или FUTURA AQUA PRIMER. Через сутки поверхность нужно отшлифовать для удаления ворса и снова убрать пыль.

Древесно-стружечные плиты нужно загрунтовать FUTURA 3 или FUTURA AQUA PRIMER. При необходимости обработайте трещины и прочие дефекты шпатлевкой SILORA и отшлифуйте до гладкого состояния, пыль удалите.

Поверхности из стали нужно обезжирить RENZA SUPER, загрунтовать FUTURA 3 или FERREX AQUA.

Оцинкованные поверхности следует обработать RENZA SUPER или RENZA STEEL, промыть чистой водой и просушить.

При ремонтном окрашивании поверх прочных покрытий из масляных, алкидных или водно-дисперсионных красок поверхность необходимо промыть водой с нейтральным или щелочным моющим средством и высушить. Глянцевые поверхности нужно отшлифовать до матового состояния и убрать шлифовальную пыль.

Условия при выполнении работ

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и/или малярным скотчем.

Избегайте окрашивания при предельно допустимых значениях температуры и влажности.

Уход за покрытием

После окрашивания покрытие приобретает окончательную прочность через 4 недели. В этот период покрытие лучше не нагружать и не чистить.

Полностью высохшее покрытие выдерживает легкую влажную уборку, а также кратковременное повышение температуры до 125°C без пожелтения.

Своевременное устранение механических повреждений покрытия продлевает срок службы окрашенного изделия.

Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами при окрашивании SUPERLATEKSI необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки.

При нанесении распылением используйте респиратор.

Работая в помещении, не забывайте о проветривании.

Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, чтобы рабочие инструменты и материалы не были доступны детям и домашним животным.

Внимание! Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролив материала необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте www.teknos.ru

Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.