

INERTA 50

Эпоксидная поверхностная краска

INERTA 50 является глянцевой двухкомпонентной эпоксидной поверхностной краской.



Применяется в качестве поверхностной краски в эпоксидных системах окраски, стойких к воздействию химических веществ.

Противостоит воздействию водных растворов химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость + 150 °C, сухого тепла.

ОДОБРЕНИЯ:

Краска отвечает требованиям шведского стандарта SSG 1026-TA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Сертификаты, заключения	SSG 1026-TA			
и классификация				
Рекомендуемые	Сталь			
поверхности				
Связующее	Эпоксидная			
Содержание нелетучих	48 ±2 объемных %			
веществ				
Общая масса нелетучих	Прим. 700 г/л			
веществ				
Летучие органические	Прим. 480 г/л (теоретический) (DIRECTIVE 2010/75/EU)			
соединения (ЛОС)	Прим. 386 г/л (China GB/T 23985-2009)			
	Приведенное значение ЛОС является средним значением для			
	продуктов заводского производства, и, следовательно, оно			
	может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов,			
	которых касается эта Техническая спецификация.			
Теоретический расход	Сухая пленка (мкм)	Мокрая пленка (мкм)	Теоретический расход (м²/л)	

40

50

83

104

Так как многие свойства краски изменяются при нанесении слишком толстых пленок, то наносимый слой не должен быть

толще рекомендованного более, чем в два раза.

12,0

9,6



Практический расход	Зависит, например, от метода нанесения, состояния		
	поверхности и потери при распылении мимо объекта,		
	зависящей от типа конструкции.		
Цвета	Следует использовать ту же самую колеровочную систему в		
	течение всего проекта.		
	Заводские цвета по договоренности.		
Колеровочная система	Teknomix;Teknotint		
Глянец (60°)	Глянцевая		
Отвердитель	Комп. Б: INERTA 50 HARDENER		
Соотношение смешивания	3:1 частей по объему		
(А:Б)			
Жизнеспособность, +23°C	6 h		
Разбавитель	TEKNOSOLV 9506		
Хранение	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном		

месте в герметично закрытой емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

С обрабатываемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и нанесения материала методами для удаления жира и грязи. Поверхности подготавливаются в зависимости от материала подложки следующим образом:

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕОКРАШИВАНИЯ: Удалить мешающие загрязнения (напр. жир и соли). Поверхности должны быть сухие и чистые. Старые поверхности с окраской, которая превысила максимальное время нанесения следующим слоем, нужно отшлифовать до шероховатости. Поврежденные участки поверхности должны быть обработаны в соответствии с инструкциями по подготовке подложки и ремонтной окраске.

Место и время предварительной подготовки поверхности под окраску должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до начала следующего этапа окраски.

Дополнительные сведения о предварительной подготовке и техническом обслуживании см. "Руководство по антикоррозионной окраске" АО ТЕКНОС. Инструкцию по предварительной подготовке можно найти в стандарте EN ISO 12944-4 и ISO 8501-2.

INERTA 50



_			_	
	\mathbf{a}	\boldsymbol{c}	n	нанесения
~ 11	u	LU	u	папесепия

Безвоздушное распыление, Кистью

Нанесение

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ: При определении количества компонентов для приготовления смеси единовременного использования необходимо принять во внимание ее жизнеспособность. Перед нанесением пластмассовый компонент и отвердитель должны быть смешаны в правильной пропорции. Смесь необходимо тщательно перемешать до дна емкости. Небрежное перемешивание или неверное соотношение компонентов приводят к неравномерному отверждению и ухудшению свойств поверхности.

Материал тщательно перемешать перед нанесением.

Материал наносится кистью или безвоздушным распылителем.

Сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,015".

Условия нанесения Обраба

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +10 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Дополнительно, температура обрабатываемой поверхности и материала должны быть, как минимум, на 3 °C выше точки росы воздуха. При необходимости краску можно разбавить TEKNOSOLV 9506.

Разбавление

Время высыхания

- ОТ ПЫЛИ

- на отлип

полная полимеризация
Нанесение следующего слоя

+23 °C / 50 % RH (сухая пленка 40 мкм)

1 4 (ISO 9117-3:2010)

6 ч (ISO 9117-5:2012)

7 суток

температура поверхности	INERTA 50, ПРИ АТМОСФЕРНЫХ НАГРУЗКАХ		INERTA 50, В ПОГРУЖЕНИИ	
	мин.	макс.*	мин.	макс.*
+10 °C	24 4	3 мес	36 ч	7 суток
+23 °C	12 ч	3 мес	12 ч	7 суток

^{*} Макс. промежуток времени, при котором не требуется обработка поверхности до шероховатости.

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха в помещении высыхания, как правило, замедляют процесс высыхания.

Очистка TEKNOSOLV 9506

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности См. паспорт безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2023-09-06

14

INERTA 50



Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначеноа только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Grouр или ее дочерних компаний.