

TRANEMO SVART

Must keeduvärv

Traditsiooniline keeduvärv. Värv moodustab hingava ja looduslikult puitu kaitsva pinnakihi. Täismatt.



Kasutamine: Kasutatakse töötlemata saepalkpindadel, hõõveldamata voodrilaual ning pindadel, mida on eelnevalt värvitud keeduvärviga, nt aiad ja õueehitised.

TRANEMO SVART laseb seinte hingata ja jätab veeauru läbilaskva pinna.

Värv ei sobi hõõveldatud pindadele ega ka teist tüüpi värviga värvitud pindadele.

Pigment: Raudoksiid.

Sideaine: Keedetud linaõli ca 7% massist. Nisujahu ca 6% massist.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Pinnasoovitus	muldvärv, puit
Kuivainesisaldus	ca 32 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	ca 3 m ² /l.
Värvitoonid	Must.
Läikeaste (60°)	Täismatt
Tihedus	ca 1,2 g/ml
Säilitamine	Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	10 l.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	<p>TÖÖTLEMATA SAELAUAD JA KARETAD PALKPINNAD: Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENZA FACADE CLEANERit.</p> <p>EELNEVALT KEEDUVÄRVIGA VÄRVITUD PINNAD: Eemaldage terasharja või kõrgsurvepesuga kogu lahtine värv kuni tugeva aluspinnani. Loputage harjatud pind veega, et eemaldada värvijäägid ja tolm. Pese väga määrdunud või hallitanud pinnad RENZA FACADE fassaadipesuainega ning loputa korralikult.</p>
Kruntimine	<p>Krundi esmalt 10-20% veega vedeldatud TRANEMO SVART värviga. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.</p>
Pealekandmismeetod	<p>pintsel</p>
Pealekandmine	<p>Kanna pinnale suure pintsliga. Kanna värvikihid võimalikult õhukeselt kuni pind on korralikult kaetud. Uued pinnad värvitakse kahekordselt, eelnevalt keeduvärviga värvitud pinnad ühe- või kahekordselt. TRANEMO SVART ei sobi pihustiga pealekandmiseks.</p> <p>TRANEMO SVART värv sisaldab looduslikku raudoksiidpigmenti. Sellest tulenevalt võib värvitoon varieeruda. Sega ühte anumasse kokku erinevate partiide värvid, mis on vajalikud terve pinna värvimiseks liigendusjoonte (nt nurkade) vahel.</p> <p>NB! TRANEMO SVART sisaldab raudsulfaati, mis võib eralduda värvikilest ning põhjustada roosteplekke krohvitud või betoonsoklitel ning kollaseid plekke puitpindadel.</p>
Värvimistingimused	<p>Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim ilm värvimiseks on pilvine, kuid kuiv.</p>
Kuivamisajad - pealevärvitav	<p>+23 °C / 50% RH Ca 4 h Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.</p>
Töövahendite pesu	<p>Vesi.</p>

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.