

VISA TRADITION

Alküüdõlivärv

Tiksootroopne alküüdõlivärv välistingimustesse.

Kasutamine: Välistingimustesse, näiteks puitfassaadide, akende, uste, liistude ja muude puittoodete värvimiseks. Välja töötatud uute ja immutatud puitpindade värvimiseks, mis on eelnevalt värvitud õli- ja alküüdõlivärvidega või eelnevalt töödeldud õlipõhise lasurse või katva pinnavärviga.

VISA TRADITION imbib hästi puitu. VISA TRADITIONil on kõrge kuivainesisaldus ja hea täiteomadus ning see moodustab elastse ja ilmastikukindla kile. Pealekandmist saab teha temperatuuril kuni +5 °C.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Sideaine	Alküüd
Kuivainesisaldus	ca 63 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 300 g/l. Toote LOÜ: max 300 g/l.
Kattevõime	5 - 10 m ² /l sõltuvalt pinnast.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad välisvärvikaardi järgi. Tehasetoonid: VIT, SVART ja HUSRÖD.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Läikiv
Lahusti	TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin).
Tihedus	1,14 - 1,27 g/ml sõltuvalt värvitoonist.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Tehasetoonid: 1 l, 3 l, 10 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	UUED PUITPINNAD: Töötle pind niipea kui võimalik. Vähemalt kruntimine tuleks teha ehitamisega samal suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.
Kruntimine	Töötle puhas puidupind WOODDEX-sarja värvitu kruntõliga. Lase kuivada üks ööpäev. Katke puitpinnad VISA TRADITIONiga (vedeldamine max. 10 %) või PUUPOHJA kruntvärviga.
Pealekandmismeetod	pintsel, pihustamine
Pealekandmine	Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	12 h
- pealevärvitav	24 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Ilmastikukindlus: hea. Õlivärvidele on iseloomulik läike ja värvitooni muutumine aja möödudes.
Töövahendite pesu	TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin). Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määratud lappe jne. hoida tuleohutus kohas ohukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.