

DAŽŲ TIPAS

Vandens ir akrilo / alkido pagrindo matinis medienos beicas išorės paviršiams.

NAUDOJIMAS

Skirtas seniems, išblukusiems medienos beico paviršiams atnaujinti, o taip pat kai yra reikalinga tolygi senų ar naujų medienos beicu dengtų paviršių spalva. Tinka naudoti ant naujos ar impregnuotos medienos. Įprastiniai objektai yra sienos, dengiamosios plokštės, tvoros, langų rėmai, ir pan. Rąstinius paviršius rekomenduojama dengti permatomu „WOODEX“ medienos beicu.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 37 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / e): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.

Praktinės sąnaudos

Pjautinė mediena
Obliuotoji mediena

5-8 m²/l
8-10 m²/l

Tankis

apyt. 1,2 g/ml

Džiuvimo laikas esant +23 °C / 50 % RH**Galima dengti kitą sluoksnį**

Po 12 val. Esant vėsiam ir (ar) drėgnam orui, džiuvimo procesas vyksta lėčiau.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Panaudoję, iš karto praplaukite įrangą plovikliu ir šiltu vandeniu bei RENZA BRUSH teptukų valikliu.

Paviršius

Pusiau matinis

Dažai

Dažai įtraukti į „Teknomix“ dažų sistemą.

Atsparumas aplinkos poveikiui **Geras****Pakuotės**

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

1 baziniai dažai: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

3 baziniai dažai: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Paviršiaus paruošimas ir gruntavimas

NAUJAS MEDINIS PAVIRŠIUS.

Kaip galima greičiau apdirbkite atmosferos veiksnių veikiamą medinį paviršių. Pirminį paruošimą, impregnavimą ir gruntavimą tinkamiausia atlikti vasaros metu, tais metais, kai sukonstruojama.

Nuvalykite nuo paviršiaus visas atšokusias medžiagas nešvarumus ir dulkes. Nuplaukite nešvarius ir (ar) supelijusius paviršius „RENSA FACAB“ fasadų valikliu. Įtrinkite ploviklį į paviršių ir palikite kaip galima ilgiau, suveiktų. Tačiau paviršius neturi išdžiūti. Po to kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite, kad visiškai išdžiūtų.

Apdirbkite medinį paviršių skaidriu "WOODEX" serijos apsauginiu produktu. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų. Denkite purkštuvu ar teptuku. Ypač atidžiai apdirbkite medienos galus.

Gruntavimo alyva dengtas paviršius po to gruntuojamas „WOODEX AQUA SOLID“, skiestu apie 10 % tūrio. Palikite džiūti apyt. 12 val. Tepkite teptuku. Kai dažote purkšdami, baikite dengti drėgną dažytą paviršių išlygindami teptuku. Norėdami, kad danga tarnautų ypač ilgai, gruntavimui taip pat galite naudoti „NORDICA PRIMER“. Džiuvimo laikas yra 1-3 dienos (atsižvelgiant į temperatūrą ir oro drėgmę). Ypač atidžiai apdirbkite medienos galus.

PRIEŠ ĄI DAŽYTAS / GRUNTAVIMO ALYVA DENGTA AR SENAS MEDINIS PAVIRŠIUS.

Pakeiskite ar remontuokite prastos būklės medienos dalis. Pašalinkite atšokusias medžiagas, atšokusius ar prastai sukibusius dažus ar gruntavimo alyvą, taip pat papilkėjusius ar atšerpėtojus medienos sluoksnius, pvz. gramdydami, valydami vieliniu šepetiu ar infraraudonųjų spindulių šildytuvu. Stenkitės be reikalo neapgadinti medinio paviršiaus. Senas storas dažų sluoksnis gali būti prastai prikibęs prie pagrindo, todėl jį gali reikėti pašalinti, nors dažų plėvelė ir atrodo neapgadinta.

Nuplaukite paviršių „RENSA FACADE“ fasadų valikliu. Įtrinkite ploviklį į paviršių ir palikite kaip galima ilgiau, suveiktų. Tačiau paviršius neturi išdžiūti. Po to kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite, kad visiškai išdžiūtų. Stenkitės be reikalo nedrėkinti medinių konstrukcijų plovimo metu.

Neapdirbti mediniai apgadintų dalių paviršiai yra apdirbami „WOODEX AQUA BASE“. Palikite 1 dienai, kad išdžiūtų. Po to gruntuokite apgadintas dalis „WOODEX AQUA SOLID“, skiestu apyt. 10 % tūrio. Palikite džiūti apyt. 12 val.

Viršutinė danga

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite dažus.

Esant reikalui dažai skiedžiami vandeniu 5-15 % tūrio Praskiedus dažai džiūsta šiek tiek lėčiau, todėl reikia dengti šiltu oru. Praskiedus gali būti prastesnės dažų dengiamumo savybės.

Norėdami, kad nebūtų spalvos skirtumų dengiant didelius, vientisus paviršius, visam paviršiui reikia naudoti dažus iš tos pačios tonavimo partijos ir (ar) tame pačiame inde sumaišyti pakankamą kiekį dažų.

Denkite „WOODEX AQUA SOLID“ teptuku. Kai dažote purkšdami, baikite dengti drėgną dažytą paviršių išlygindami teptuku. Rekomenduojamas purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,017-0,021 col.

Ant gruntuotų ar anksčiau dažytų paviršių dengiami 1-2 sluoksniai viršutinės dangos, atsižvelgiant į paviršiaus šiurkštumą, pagrindo spalvą ir (ar) spalvos dengiamumą. Stenkitės nesudaryti per storos dažų plėvelės ant rąstinių paviršių.

Dažymo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti sausas.

Medienos drėgmė turi būti iki 20 % sausos medienos svorio.

Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5°C, santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

Stenkitės nedažyti saulėkaitoje.

Jei dažomo paviršiaus temperatūra viršija +40°C gali būti prastesnės dažų dengimo ir sukibimo savybės.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Reikia laikyti sandariai uždarius ir vėsioje vietoje.

SAUGOTI NUO UŽSALIMO.