

TYPE	Vandbaseret akrylmaling til vægge og lofter indendørs.
ANVENDELSE	Malingen er let at påføre og giver en mat og glat overflade. BIORA 4 kan påføres beton, gips, spartlede overflader, tegl og bygningsplader. Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 38 %
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktets VOC: max. 30 g/l
Teoretisk rækkeevne	Tidligere malede overflader: 10-12 m ² /l Spartlede overflader og træfiberplader 7-10 m ² /l Beton og gipsoverflader: 4-7 m ² /l
Massefylde	Ca. 1,4 g/ml
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH - støvtør - overmalbarhed	Efter ½ time Efter 1 time Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
Fortynder, rengøring	Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Glans	Mat.
Farver	To baser, som kan tones i TEKNOMIX toningssystem til alle farver i henhold til interiørfarvekortet.
Vaskbarhed	Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

Vend

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader matslibes og slibestøvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Vi anbefaler, at sprøjtespartlede lofter, som ikke er vandbestandige, skal primes med opløsningsmiddelbaseret primer f.eks. FUTURA 3 hæftegrunder. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra SILORA-serien. Den tørre, spartlede overflade slibes, og slibestøvet fjernes.
Grundning	Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling. Overflader af beton, gips, spartlede overflader, tegl og bygningsplader males direkte med BIORA 4 vægmaling eller primes med BIORA 3 grunder og loftmaling.
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse. Fortyndes om nødvendigt med vand. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Velegnet dysestr. ved airless sprøjtning er 0,017-0,021".
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.
Opbevaring	Opbevares køligt og frostfrit.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
