
TYPE	Opløsningsmiddelbaseret træolie til udendørs brug.
ANVENDELSE	Naturlig olie til beskyttelse af terrassebrædder og havemøbler lavet af træ. Andre egnede udendørs emner er hegn, espalier, døre og trapper. Anvendes på varmebehandlede, trykimprægnerede og eksotiske træsorter. Påføres på rene og tørre træoverflader med pensel, svamp eller ved dypning. Beskytter træoverflader mod fugt, smuds og i tonede udgaver mod solens UV-stråler. Mindsker revnedannelse i træoverflader. For den bedste holdbarhed fornyes behandlingen med WOODEX WOOD OIL årligt. Ikke egnet til drivhuse, drivbænke og læskure til kreaturer til husdyr.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 30%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Praktisk rækkeevne	Savet træ: 5-8 m ² /l Høvlet træ: 8-10 m ² /l
Massefylde	Ca. 0,85 g/ml
Tørretid ved +23°C - overfladetør - tør	Efter 8 timer Efter 16 timer Kulde og/eller fugt vil forlænge tørretiden.
Fortynder og rengøring	Anvendes ufortyndet. Vask redskaberne umiddelbart efter brug med TEKNOSOLV 1621.
Glans	Absorberes i træet og danner normalt ingen synlig film.
Nuance	Farveløse, brun og transparente nuancer.
Vejrbestandighed	Overflader som konstant udsættes for vejrliget skal behandlet hvert år eller efter behov.
Emballagestørrelse (varierer fra land til land)	Brun 0,9 l, 2,7 l, 9 l Grå 0,9 l, 2,7 l, 9 l Farveløs 0,9 l, 2,7 l, 9 l

SIKKERHEDSDATA

Se sikkerhedsdatablad.

Bemærk! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsækning i vand kan også anbefales.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Rengør overfladen, der skal males. Afvask overflader med RENSA TERRACE om nødvendigt. Skyl grundigt med vand og lad overfladen tørre. Fjern gammel, løstsiddende maling eller lak fra overfladen før behandling. Vi anbefaler at ubehandlet træ primes med et træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien.
Påføring	Rør omhyggeligt ned til bunden af emballagen Produktet skal omrøres omhyggeligt og ofte til bunden af emballagen under arbejdet. Påføres 1-2 gange med pensel, svamp eller ved dypning. Afhængig af trækvaliteten gentages behandlingen. Overflødig olie aftørres.
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Træets fugtighed må højst være 20 % af træets tørvægt. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5 °C og den relative luftfugtighed være under 80 %.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
