

**FARBTYP**

Alkydverstärkte Acrylat-Dispersionsfarbe für trockene Innenräume. Glanz: Matt. Geringer Seitenglanz.

Das Produkt wurde in der Emissionsklassifizierung von Baumaterialien in die **Group M1** eingestuft.

**GEBRAUCH**

Die Farbe wird für Innenwände und Decken verwendet, z. B. in Wohnungen und Büros. Sie lässt sich leicht auftragen und ergibt eine glatte, matte Oberfläche mit ansprechender Optik.

TEKNOSPRO 10 kann auf Beton, Putz, Füllermasse, Ziegel und auf verschiedenen Bauplatten aufgetragen werden. Sie kann zum Überstreichen alter Alkyd- und Dispersionsfarbenanstriche verwendet werden.

**TECHNISCHE DATEN****Feststoffgehalt**

Ca. 38 % volumetrisch

**Flüchtige organische Verbindung (VOC)**

EU VOC-Grenzwert (kat A/a): 30 g/l. VOC des Produkts: max. 30 g/l.

**Praktischer Verbrauch**

Zuvor gestrichene Oberfläche	10 bis 12 m <sup>2</sup> /l
Füller und Beton mit	7 bis 10 m <sup>2</sup> /l
Holzfaserverplatten und verputzte Oberfläche	4 bis 7 m <sup>2</sup> /l

**Dichte (spez. Gewicht)**

ca. 1,3 g/ml

**Trockenzeit bei 23 °C / 50 % RL**

- staubtrocken

- überstreichbar

nach ½

Stunde

nach 1

Stunde

Die Trocknung wird verlangsamt, wenn die Luft kühl und/oder feucht ist.

**Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge**

Wasser. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Reinigungsmittel und warmem

Wasser reinigen.

**Glanz**

Matt

**Farbtöne**

Basisfarben 1 (weiß) und 3, die abgetönt werden können, um die Farbtöne der Innenfarbenkarten zu erhalten.

Grauweiß T1724

(T1327) NCS S 0500-N

**Waschbarkeit und Verschleißfestigkeit**

Die Verschleißfestigkeit der gestrichenen Oberfläche ist sehr gut. Die angestrichene Oberfläche kann gewaschen werden.

Nassscheuerbeständigkeit, Klasse 1 nach EN 13300 (ISO 11998).

**Verpackungseinheiten**

**Basisfarbe 1:** 2,7 l, 9 l, 18 l

(Verfügbarkeit variiert je nach Land) **Basisfarbe 3:** 2,7 l, 9 l, 18 l

**Grauweiß T1724 (T1327)** 18 l

**NCS S 0500-N** 10 l

**BESONDERE HINWEISE**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.



---

**GEBRAUCHSANWEISUNG****Oberflächenvorbereitung**

Reinigen Sie neue Oberflächen von Staub und Schmutz.

Waschen Sie zuvor gestrichene Flächen mit RENSA SUPER Farbreiniger.

Mattieren Sie harte oder glänzende Oberflächen durch Schleifen und entfernen Sie anschließend den Staub.

Entfernen Sie die gesamte alte Farbe von den Flächen, die mit Leimfarbe oder Kalkfarbe gestrichen wurden.

Bei Spritzfüllerdecken, die nicht wasserdicht sind, wird eine Grundierung mit lösemittelhaltigem Primer, z. B. FUTURA 3 Haftgrund, empfohlen.

Zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche wählen Sie eine geeignete Füllgrundierung aus der TEKNOSPRO-Serie. Die getrocknete Füllgrundierung wird abgeschliffen und der Staub entfernt.

**Grundierung**

Beton-, Putz-, Grundier-, Ziegel- und Bauplattenoberflächen mit TEKNOSPRO POHJA Primer grundieren.

Stahloberflächen werden mit FERREX AQUA Korrosionsschutzfarbe grundiert.

**Anwendung**

Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren.

Die Farbe wird bei Bedarf mit Wasser verdünnt.

Einmal oder zweimal mit Pinsel, Farbrolle oder per Spritzverfahren auftragen. Die geeignete Düse für Airless Spritzen ist 0,017 – 0,021 Zoll.

**Anwendungsbedingungen**

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein. Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Farbe über 5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.

Eine gute Belüftung während der Anwendungs- und Trocknungszeit beschleunigt den Trocknungsprozess.

**Wartungshinweise**

Die endgültige Bildung der Farbschicht dauert ca. 4 Wochen unter normalen Umständen. Danach ist die endgültige Haltbarkeit und Härte erreicht. Zuvor muss die gestrichene Oberfläche sorgfältig behandelt werden.

Die gestrichene Oberfläche kann durch Abwischen mit einem neutralen (pH 6 – 8) Reinigungsmittel gereinigt werden. Für stark verschmutzte Oberflächen können auch alkalisierende (pH 8 – 10) Reinigungsmittel verwendet werden. Reinigungsmittel und Schmutz werden durch Abwischen und/oder Abspülen der Oberfläche mit sauberem Wasser entfernt. Verwenden Sie zur Reinigung ein Reinigungstuch, einen weichen Schwamm oder Ähnliches. Vermeiden Sie grobes Bürsten oder starkes Abschleifen. Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln die Verdünnungs- und sonstigen Hinweise des Reinigungsmittelherstellers.

**Lagerung**

Frostfrei lagern.

---

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---