

**PRODUKTTYP**

TEKNOSPRO BINDER PLUS ist ein wasserbasiertes, farbloses Staubbindemittel auf Mikroacrylatbasis für Böden, Wände und Decken in beheizten und kalten Räumen sowie für witterungsgeschützte Betonflächen im Außenbereich, wie z. B. Parkhäuser.

Das Produkt wurde in der Emissionsklassifizierung von Baumaterialien in die **Group M1** eingestuft.

GEBRAUCH

TEKNOSPRO BINDER PLUS eignet sich zur Staubbindung von unbehandeltem Beton, Ziegeln, Mauersteinen, Bauplatten, Putz- und Füllerflächen etc.

TEKNOSPRO BINDER PLUS ist farblos und verfärbt oder verdunkelt behandelte mineralische Oberflächen nicht. Die behandelte Oberfläche kann bei Bedarf mit Teknos Innenfarben auf Wasserbasis überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN**Feststoffgehalt**

ca. 10 % nach Gewicht

Flüchtige organische Verbindung (VOC)

EU-VOC-Grenzwert (kat A/h): 30 g/l VOC des Produkts: max. 30 g/l.

Praktischer Verbrauch

Einmalig auf eine glatte Oberfläche auftragen:

ca. 8 bis 12 m²/l

Dichte (spez. Gewicht)

ca. 1,0 g/ml

Trockenzeit bei 23 °C /**50 % RL**

nach ½ Stunde

- staubfreie

nach 1 – 2

Nachbehandlung

Stunden

ng**Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge**

Wasser. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Reinigungsmittel und warmem

Wasser reinigen.

Farbtöne

Farblos

Verpackungseinheiten

5 l, 9 l, 18 l

(Verfügbarkeit variiert je nach Land)**BESONDERE HINWEISE**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG**NG****Oberflächenvorbereitung und Anwendung**

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein, z. B. muss der Betonboden nach dem Schleifen abgesaugt werden.
TEKNOSPRO BINDER PLUS ist als solches gebrauchsfertig.
Je nach Porosität des Untergrundes ein- bis zweimal mit Pinsel, Farbrolle oder Airless-Spritzen auftragen.
Die geeignete Düse für Airless Spritzen ist 0,011 – 0,015 Zoll.

Anwendungsbedingungen

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein. Während des Auftragens und Trocknens muss die Temperatur der Umgebungsluft und der Oberfläche über +10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen. Die Trocknung erfolgt schneller bei niedriger Luftfeuchtigkeit und/oder über +21 °C. Lüften nach der Behandlung beschleunigt die Trocknung.

Lagerung

Muss dicht verschlossen und kühl gelagert werden.

FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
