

	www.teknos.com		
<b>TECHNISCHES DATENBLATT</b> 03      09.02.2022	<b>TEKNOCELL 1310</b>		
<b>ART DES WERKSTOFFES</b>	Nitrocellulose/Alkydharz -Kombination.		
<b>VERWENDUNG</b>	Decklack für Metallkonstruktionen.		
<b>SPEZIALEIGENSCHAFTEN</b>	TEKNOCELL 1310 besitzt eine schnelle An- und Durchtrocknung, sowie eine gute Haftung und Oberflächengüte.		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
<b>Festkörpergehalt</b>	ca. 37 Gew.-% ca. 25 Vol.-%		
<b>Dichte (gebrauchsfertiges System)</b>	1,02 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Flüchtige organische Verbindung (VOC)</b>	ca. 578 - 666 g/l		
<b>Empfohlene Schichtdicke und theoretische Ergiebigkeit</b>	Trockenschicht (µm)	Nassschicht (µm)	Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /kg)
	35	140	7,0
	Viele Eigenschaften der Farbe verändern sich beim Auftragen von zu dicken Schichten. Deshalb ist es empfehlenswert das Produkt nicht stärker als die doppelte empfohlene Schichtdicke aufzutragen.		
<b>Praktischer Verbrauch</b>	Der Verbrauch hängt u.a. von der eingesetzten Arbeitsmethode, der Beschaffenheit der zu beschichtenden Fläche, sowie beim Spritzen vom Grad des Oversprays ab.		
<b>Trockenzeit, +23°C / 50 % RH (Trockenschicht 35 µm)</b>			
- staubtrocken (ISO 1517:1973) - Wärmetrocknung	nach 60 min 60°C 15 min		
<b>Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge</b>	TEKNOSOLV 6740		
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglänzend bis glänzend		
<b>Farbtöne</b>	Schwarz, RAL 1023, RAL 7016 und RAL 7035		
<b>BESONDERE HINWEISE</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt.		
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>			
<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Alle Verunreinigungen, welche die Oberflächenvorbereitung und das Auftragen der Farbe erschweren können, sowie auch wasserlösliche Salze, sind mit Methoden für Schmutz- und Fettentfernung zu entfernen. Geeignete Grundierungen je nach Anforderung bzw. Beständigkeitskategorie verwenden.		
<b>Arbeitsbedingungen</b>	Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken sein. Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur sowohl der Luft, der Fläche als auch der Farbe über +10°C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht übersteigen. Dazu muss die Temperatur der Fläche und der Farbe mindestens 5°C über dem Taupunkt der Luft liegen.		
<b>Auftragen</b>	Vor der Arbeit die Farbe gut aufrühren. Die Farbe kann mit konventionellen Hochdruckspritzen sowie mit der Rolle oder Pinsel aufgetragen werden.		
<b>SONSTIGES</b>	Die Lagerbeständigkeit ist auf dem Etikett angegeben. Muss kühl und in dicht schließender Verpackung in Innenräumen aufbewahrt werden. Verwendung innerhalb von 14 Tagen ab Öffnung ist empfohlen Anweisungen über die Oberflächenvorbereitung sind in Normen EN ISO 12944-4 und ISO 8501-2 zu finden.		

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Teknos garantiert, dass die Produktqualität dem bestehenden Qualitätssystem entspricht. Teknos übernimmt keine Haftung für Applikationsarbeiten, die in hohem Maß von den Bedingungen und der Arbeitsqualität während der Applikation abhängig sind oder für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Lagerung des Produkts zurückzuführen sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Aktuelle Versionen der Teknos Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Beschichtungssystemblätter stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung.