

## TEKNOFLOOR-KOVAKITTI

EPOKITT

### TOOTETÜÜP KASUTAMINE

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on kahekomponentne epokergpahtel. TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on mõeldud mehaanilist ja keemilist koormust nõudvate sise- ja välispindade parandamiseks. Sobib kasutamiseks betoonil, tellisel, puit- ja metallpindadel, ebatasasuste täitmiseks, osaliseks ja lauspahtelduseks. Saab kasutada betoonpõrandate pahteldamiseks TEKNOFLOOR 2K epovärvi alla.

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on lahustivaba. See ei kahane ega paisu. Sobib kasutamiseks ka veealustel objektidel ning suurtel pindadel. Talub ilmastikukoormust ka ilma pinnakatteta. Pärast karestamist on ülevärvitav igat tüüpi värvidega. Talub bensiini, õli, lahjendatud happeid, leeliseid, pesuaineid jne ning kuiva kuumust (pidevat kuumust kuni +100°C).

### TEHNILISED ANDMED SEGAMISSUHE

Baas: 1 mahuosa

Kõvendi: 1 mahuosa

### SEGU KASUTUSAEG +23C LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)

60 - 30 min sõltuvalt temperatuurist

Tootele ei laiene EL LOÜ direktiiv

### TIHEDUS

Segu: ca 0,9 g/l

### KUIVAMISAEG +23C, ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%

-tolmukuiv

6h

-lihvitav

8h

-ülevärvitav

6h

-täiskövenenud

7 päeva

Pärast 24h kuivamist tuleb pinnad enne värvimist karestada.

### TÖÖVAHENDITE PESU VÄRVITONID PAKENDID OHUTUSTEAVE

Värskelt vesi ja puhastusaine või TEKNOSOLV 1639

Baas valge, kõvendi must

2X200 ml tuubid

Baas: ärritav, ohtlik keskkonnale. Kõvendi: söövitav.

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

TERASPINNAD: Puhasta pinnad rasvast ja mustusest nt lahustiga TEKNOSOLV 1639. Karesta pinnad liivapaperi või terasharjaga. Teraspinnad pritspuhastada astmeni Sa 2 ½ .

BETOONPINNAD: betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana. Eemalda nõrk betoonikiht lihvides või hüdroliivapritsiaga.

### PAHTELDAMINE

Ava tuubiavad korgi teravikuga täielikult. Pigista tuubist siledale pinnale võrdse pikkusega kogused. Sega komponendid korralikult kokku kuni mass omandab helehalli värvuse. Võta kummi- või plastlabidale vajalik kogus ja eemalda mullid. Silu labidajäljed enne kui pahtel kõveneb. Pahtlit on kõige kergem lihvida pärast 8-16 tundi (toatemperatuuril). Pinda saab üle värvida umbes 6 tunni pärast. Täiskõvenenud läikiv pahtlipind tuleb enne värvimist matistada.

### TÖÖTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab olema töötlemise ja kuivamise ajal üle +10C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---