

**TOOTEKIRJELDUS 889**

14 17.11.2015

**TREND 7**

seinavärv

**VÄRVITÜÜP**

Matt vesialuseline akrülaati sisaldav dispersioonvärv sisetöödeks. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

**KASUTAMINE**

Värv sobib kasutamiseks uutel ja varem värvitud betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatidest siseseintel ja –lagedel, kus on nõutud matt kulumiskindel pind. Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 38 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Eelnevalt värvitud pinnad: 7-10 m<sup>2</sup>/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m<sup>2</sup>/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m<sup>2</sup>/l

Ca 1,3 g/ml

**TIHEDUS****KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%****-tolmukuiv**

½ h

**-ülevärvitav**

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.

**LÄIGE**

Matt.

**VÄRVITOONID**

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitav sisevärvikaartide järgi.

Off-white T1327 (TC-8168)

**PESU- JA KULUMISKINDLUS**

Värvitud pinna kulumiskindlus on hea.

Märghõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.

**PAKENDID**

Baas 1ja 3: 0,9L,2,7L,9L,18 L

Off-white T1327 (TC-8168): 18L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.  
Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga.  
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.  
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

### KRUNTIMINE

Krunsti metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.  
Värvi galvaniseeritud pinnad TREND 7-ga.  
Värvi ülejäänud pinnad TREND 7-ga või krundi TREND 3 krunt- ja laevärviga.

### VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

### PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiiooni. Ei tohi jäätuda.

### LADUSTAMINE

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---