

**TOOTEKIRJELDUS 1841**

4 17.11.2015

TREND 12

sisevärv

VÄRVITÜÜP

Poolmatt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

KASUTAMINE

Värv sobib kasutamiseks uutel ja varem värvitud betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpindadel. Sobib pesu- ja kulumiskindlust nõudvatele lae- ja seinapindadele. Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 39 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Eelnevalt värvitud pinnad: 7-10 m²/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m²/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.

LÄIGE

Poolmatt.

VÄRVITOONID

Baasvärv 1. Toonitav Teknomix-toonimissüsteemis.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pinna kulumiskindlus on hea.

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.

PAKENDID

Baas 1: 18 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.
Pese varem värvitud pinnad RENZA-SUPERiga.
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga.
Värvi galvaniseeritud pinnad TREND 12-ga.

VÄRVIMINE

Krundi ülejäänud pinnad TREND 3 krunt- ja laevärviga.
Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Välti tugevat harjamist ja abrasiiooni. Ei tohi jäätuda.

LADUSTAMINE

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
