

TEHNIČKI LIST 650

# HELO YACHT

07.04.2020.

**Lak za čamce**

**OPIS PROIZVODA** HELO YACHT lak za jahte je brzосуšeći lak na bazi uretana/alkida s dobrim svojstvima otpornosti. Završni izgled: visoki sjaj.

**UPOTREBA** HELO YACHT pruža izvrsnu otpornost na vremenske utjecaje i vodu. Lakirani film dobro zadržava sjaj i ne puca, niti se raspada. Lak sadrži UV svojstva te završni sloj neće jako požutjeti. Lak ne žuti čak niti u morskoj vodi. Štiti drvo od sivljenja i pucanja.

Lakirani film je tvrd i istovremeno elastičan te podnosi oštećenja i udarce. Deterdženti, masti i ulje ga ne oštećuju. Upotrebljava se, primjerice, za čamce, namještaj i sl. kada se želi postojan lak.

## TEHNIČKI PODACI

**Suha tvar** ~ 44 % volumno

**Hlapivi ogranski spojevi (HOS)** EU HOS granična vrijednost (kat. A/i): 500 g/L. HOS proizvoda max. 500 g/L.

**Teoretska potrošnja** 10 – 14 m<sup>2</sup>/l

**Gustoća** ~ 0,9 g/ml

**Vrijeme sušenja, +23°C / 50% RV**

- prašno suh Za 1 sat  
- suh na dodir Za 6 sati  
- sljedeći nanos Za 16 sati

Vrijeme sušenja se može produžiti u hladnim ili vlažnim prostorima.

**Razrjeđivanje, čišćenje** TEKNOSOLV 1621 (nafta).

**Završni izgled** Visoki sjaj

**Boje** Transparentna

**Pakiranje (različita pakiranja ovisno o državi)** **Transparentni: 1 L, 3 L**

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Provjerite sigurnosni list proizvoda.  
UPOZORENJE! Zbog rizika od samozapaljenja sav otpad od proizvoda, priljeve krpe, itd. čuvati na vatrostalnom mjestu u hermetički zatvorenim spremnicima. Također se preporučuje uklanjanje u vodi.

## UPUTE ZA UPOTREBU

### Priprema površine

Očistiti površinu od masnoće i prljavštine. Lakirane površine oprati RENZA SUPER sredstvom za čišćenje boja. Izbrusiti stari, postojani lak. Ukoliko je stari premaz lomljiv ili se ljušti, uklanja se strugačem i sredstvom za uklanjanje boje. Također je moguće spaljivanje. Nakon toga se površina brusi. Predmeti osjetljivi na vlagu se prije lakiranja premazuju impregnacijom iz WOODDEX serije. Potom ponovno izbrusiti površinu prije lakiranja i ukloniti prašinu.

### Nanos boje

Lak prije upotrebe temeljito promiješati sve do dna pakiranja. Lak za temeljno premazivanje razrijediti oko 20% s TEKNOSOLV 1621. Lagano izbrusiti i ukloniti prašinu prije završnog premaza. Završni sloj: nerazrijeđeni lak za čamce HELO YACHT. Nanijeti dva do četiri sloja laka. Lagano izbrusiti i ukloniti prašinu između svakoga sloja.

Nanijeti lak s četkom/kistom za lak.

### Radni uvjeti

Površina mora biti suha. Relativna vlažnost drva treba biti ispod 20% masenog udjela drva. Tijekom nanošenja i sušenja premaza temperatura zraka, površine i premaza mora biti iznad +5 °C, a relativna vlažnost zraka ispod 80%. Ne preporučuje se bojanje na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

### Skladištenje

Skladištiti čvrsto zatvoreno na hladnome mjestu.