

TEHNIČNI LIST 650

# HELO YACHT

07.04.2020

**Lak za čolne****OPIS BARVE**

HELO YACHT je hitro sušeč uretan alkid in je zelo odporen. Sijaj: visoki sijaj

**UPORABA**

HELO YACHT zagotavlja odlično vremensko odpornost in odpornost na vodo. Lak HELO YACHT zelo dobro ohranja sijaj in ne poka ali razpada. Ščiti les pred pokanjem in sivenjem. Lak vsebuje UV absorberje, zato končni premaz zelo malo rumeni. Lak ne rumeni niti v slani vodi.

HELO YACHT naredi zelo trd film, ki je obenem tudi elastičen, zato vzdrži poškodbe in praske. Detergenti, olja in maščoba ga ne poškodujejo. Primeri uporabe so: čolni, pohištvo in lesene površine, kjer je potreben vzdržljiv lak.

**Suha snov**

~ 44 % volumsko

**Hlapne organske spojine (HOS)**

EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 500g/l. HOS premaza: max. 500g/l

**Teoretična poraba**10 - 14 m<sup>2</sup>/l**Specifična teža**

~ 0,9 g/ml

**Čas sušenja, +23°C**

- prašno suh
- suh na dotik
- naslednji nanos

Po 1 uri  
Po 6 urah  
Po 16 urah

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih

**Redčenje, čiščenje**

TEKNOSOLV 1621 (nafta)

**Končni izgled**

Visoki sijaj

**Barve**

Brezbarven.

**Pakiranje  
(različna pakiranja glede na države)**

Brezbarven: 1 L, 3 L

**VARNOSTNA OPOZORILA**

Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.

## NAVODILA ZA UPORABO

### Priprava površine

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.  
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.  
Če je površina že pobarvana, jo operite z **RENSA SUPER**.  
Če je stari lak krhek ali se lušči, ga je potrebno odstraniti s strgalom ali odstranjevalcem barve.

Les, ki bo namenjen za zunanjo uporabo, je potrebno predhodno premazati z impregnacijo.  
Po nanosu impregnacije, površino narahlo obrusite in odstranite prah.

### Nanos barve

Pred uporabo dobro premešajte lak do dna posode. Vedno uporabite za temelj HELO 90, ki ga razredčite z 20 % TEKNOSOLV 1621. Rahlo obrusite in odstranite prah pred končnim nanosom. Končni nanos z nerazredčenim HELO YACHT nanesite 2 - 4 krat. Rahlo obrusite in odstranite nečistoče med vsakim premazom.  
Lak nanašajte s širokim čopičem.  
Imeti morate dobro prezračevanje in omogočiti laku, da se dobro posuši po nanosu.

### Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

### Dodatne informacije

Lak shranjujte v dobro zaprti posodi in v hladnem prostoru.