

TEHNIČNI LIST 1702

WOODEX AQUA SOLID

07.04.2020

Pokrivni premaz za les**OPIS BARVE**

Pokrivni premaz za les na akrilno-alkidni osnovi za zunanjo uporabo.

UPORABA

Uporablja se za obnovo starih, zbledelih površin, pa tudi, kadar je na starih in novih površinah lesa zaželeno nova enotna barva. Primerno tudi za uporabo na novem in impregniranem lesu. Tipični predmeti so stene, prekrivne plošče, ograje, okenski okvirji itd. Za zaščito hlodovine priporočamo uporabo WOODEX transparentne premaze.

Suha snov

~ 37 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/e): 130 g/L. HOS produkta max 130 g/L.

Teoretična porabaŽagan les 5 - 8 m²/lObrušen les in stebri 8 - 12 m²/l**Specifična teža**

~ 1.2 g/ml

Čas sušenja, +23°C**-ponovni nanos**

Po 12 urah.

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih

Redčenje, čiščenje

Voda. Orodje operite takoj po uporabi z toplo vodo in čistilom RENZA BRUSH.

Končni izgled

Polmat.

Barve

Barva je vključena v Teknomix sistem.

Vremenska obstojnost

Dobra

Pakiranje**(različna pakiranja glede na države)**

Baza 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Baza 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine in temeljni nanos

NOVE LESENE POVRŠINE:

Čim prej obdelajte leseno površino, ki je izpostavljena vremenskim obremenitvam. Vsaj predhodno obdelavo, zaščito z impregnacijo in temeljnim premazom, bi bilo najbolje začeti v času gradnje. S površine odstranite vso ohlapno snov, umazanijo in prah. Umazano in / ali plesnivo površino operite s čistilom za fasade RENSA FACADE. Čistilo nanesite na površino in ga pustite čim dlje, da začne učinkovati. Vendar se površina ne sme popolnoma posušiti. Potem površino temeljito sperite s čisto vodo in pustite, da se les popolnoma posuši.

Leseno površino obdelajte s prozornim sredstvom za zaščito lesa iz serije WOODEX. Pustite, da se suši en dan. Nanesite z brizganjem ali čopičem, lahko tudi potapljanjem. Konce lesa obdelajte še posebej previdno.

Nato površino, obdelano z osnovnim premazom oz impregnacijo, premažite z WOODEX AQUA SOLID, razredčeno približno 10% volumsko. Pustite, da se suši 12h. Nanesite s čopičem. Pri barvanju z brizganjem mokro pobarvano površino zaključite s čopičem. Da bi dosegli najbolj dolgotrajno obdelavo, lahko NORDICA PRIMER uporabimo za temeljni premaz. Čas sušenja je 1–3 dni, odvisno od temperature in vlažnosti zraka. Še posebej previdno ravajte s končnimi deli lesa in jih primerno zaščitite.

PREDHODNA BARVANA / IMPREGNIRANA ALI STARA LESENA POVRŠINA:

Lesene dele, ki so v slabem stanju, zamenjajte ali popravite. Odstranite snovi, ohlapno ali slabo prilepljeno barvo ali stare premaze, pa tudi sive ali puhaste plasti lesa, na primer s strganjem, ščetkanjem ali uporabo infrardečega grelca. Izogibajte se nepotrebnim poškodbam lesene površine. Oprijem stare, debele plasti barve na podlago je bil morda oslavljen toliko, da je treba barvo odstraniti, tudi če se zdi nedotaknjena. Pralne površine sperite s čistilom za fasade RENSA FACADE. Čistilo nanesite na površino in pustite, da učinkuje čim dlje. Vendar se površina ne sme posušiti. Po tem površino temeljito sperite s čisto vodo in pustite, da se popolnoma posuši. Med pranjem se izogibajte nepotrebnemu vlaženju lesenih konstrukcij. Lesene površine poškodovanih delov obdelamo z zaščitnim sredstvom za les iz serije WOODEX. Pustite, da se suši 1 dan. Nato poškodovane dele prebarvajte z WOODEX AQUA SOLID razredčeno 10%. Pustite, da se suši 12h.

Končni premaz

Pred uporabo barvo temeljito premešajte.

Barva se po potrebi razredči z vodo 5 - 15 % volumsko. Redčenje nekoliko upočasni sušenje barve in s tem olajša nanos v toplem vremenu. Razredčenje pa lahko poslabša pokritost barve.

Da bi se izognili barvnim razlikam pri barvanju velikih enakomernih površin, je treba barvo iste serije uporabiti za celotno površino in / ali v isto posodo vmešati zadostno količino barve.

WOODEX AQUA SOLID nanesite s čopičem. Pri barvanju z brizganjem mokro pobarvano površino zaključite s čopičem. Priporočena velikost šobe za brezračno brizganje je 0,017–0,021. Temeljno obdelane ali predhodno lakirane površine se 1-2 krat premažejo, odvisno od grobosti površine, barve podlage in / ali pokritosti barve. Izogibajte se preveč debelim barvnim filmom na površinah hlodov.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Relativna vlažnost lesa mora biti pod 20 % glede na težo lesa. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo. Če temperatura površine za barvanje preseže + 40 ° C, se lastnosti nanašanja in oprijem barve poslabša.

Shranjevanje

Shranjujte ga tesno zaprtega in na hladnem.

Ne sme zmrzniti.