

TEHNIČNI LIST 1704

WOODEX WOOD OIL

25.06.2018

Olje za les

| | |
|---|---|
| OPIS BARVE | Olje na osnovi topil za zunanjo uporabo. |
| UPORABA | Naravno olje za zunanjo uporabo za zaščito lesenih teras in lesenega pohištva. Druge primerne površine, kjer ga lahko uporabimo so: ograje, rešetke, vrata in stopnice. Primeren je tudi za toplotno obdelan in impregniran les ter za eksotične vrste lesa. Nanaša se na čisto, suho leseno površino s čopičem, gobo ali z namakanjem. Ščiti lesene površine proti vlagi, umazaniji in obarvanosti pred sončnimi žarki. Optimalno vzdržljivost lesa dosežemo z letno obnovo premaza WOODEX WOOD OIL. Ni primeren za rastlinjake, tople grede in zavetišča za živino. |
| Suha snov | ~ 30 % volumsko |
| Hlapne organske spojine (HOS) | Produkt ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah. |
| Teoretična poraba | Žagan les 5 - 8 m ² /l Obrušen les 8 - 10 m ² /l |
| Specifična teža | ~ 0,85 g/ml |
| Čas sušenja, +23°C | |
| -suh na otip | Po 8 urah |
| -suh | Po 16 urah |
| | Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih |
| Čiščenje, redčenje | Uporablja se brez redčenja. Orodje operite takoj po uporabi z TEKNOSOLV 1621. |
| Končni izgled | Premaz se vpije v les in ne tvori vidnega filma. |
| Barve | Rjavi, sivi, brezbarven in transparentne nianse. |
| Vremenska obstojnost | Površine, ki so izpostavljene, je potrebno obnavljati vsaj 1x letno. |
| Pakiranje (različna pakiranja glede na države) | Rjavi: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Brezbarven: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Sivi: 0,9 L, 2,7 L, 9 L |
| VARNOSTNA OPOZORILA | Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva. |

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah.
Sperite umazane ali plesnive površine z RENZA TERRACE čistilom.
Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši.
Neobdelan les pred oljenjem zaščitite z impregnacijo.
Odstranite vse stare premaze pred oljenjem.

Nanos barve

Pred uporabo barvo dobro premešajte. To večkrat ponovite med samo aplikacijo. Olje nanesite 1-2 krat s čopičem, potapljanjem ali gobico. Ostanek olja na površini obrišite s krpo. Obnavljanje je odvisno tudi od kvalitete lesa.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Relativna vlažnost lesa mora biti pod 20 % glede na težo lesa. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo.