

IKKUNOIDEN JA OVIENTEN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN TYÖMAAOLOSUHTEISSA

Asiakkaidemme ikkunat valmistetaan kuivatusta puutavarasta, jolloin ikkunanpuitteiden kosteus on noin 10 - 13 %. Ennen ikkunoiden tai ovien asennusta on varmistettava, että seinärakenteet ovat riittävän kuivat. Mikäli ikkunat tai ovet joutuvat työmaalla liian kosteisiin olosuhteisiin, imevät puuosat itseensä kosteutta ja turpoavat. Lisäksi Teknoksen ikkuna- ja oviteollisuuden pinnoitteet ovat termoplastisia, joten ne saattavat pehmetä liian kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.

Lasipinnoille muodostuvat vesipisararat tai huurtuminen ovat merkkejä liiallisesta kosteudesta. Ikkunoiden ja ovien kohdalla tilannetta on seurattava säännöllisesti, jotta mahdollisten kosteusvaurioiden synty voidaan estää ajoissa. Tuotteiden sisäpuoliset puuosat ja maalipinnat eivät kestä lasipinnasta valuvaa vettä, vaan saattavat vaurioitua.

Huomio! Jos ikkunoiden sisäpuutteet ovat muovisuojaattuja, on erityisen tärkeää, että tiivistynyt vesi poistetaan välittömästi, sillä kosteus tiivistyy helposti muovien sisälle. Tämä voidaan toteuttaa siten, että muovista viilletään sivu auki.

Teknos Oy ei vastaa ikkunoiden ja ovien sisäpuolisiin osiin syntyneistä vaurioista, jotka ovat aiheutuneet työmaakosteudesta.

